

Jätakuvalt on korteriühistutel probleem, et

maja üldveearvesti näit ei lange kokku korteriveearvestite näitude summaga.

TEPSO AS on probleemi palju ja kaua uurinud ning paljudest võimalikest põhjustest on meie arusaamade kohaselt **enim panust andvamad** (eeldusel, et vee varastamist ei toimu):

1. **Korteriveearvestid paigaldatakse vertikaalselt** ning seejuures nende tundlikkus järsult langeb väikeste vee kulude fikseerimisel. Õige paigaldusviis on **HORISONTAALNE** (vt. www.tepso.ee/konspekt.pdf lk.17).
2. **Maja veearvesti sisendsõel ummistub**, veejoa profiil muutub, veearvesti loeb rohkem.
3. **Maja üldarvesti on valesti valitud** ning ta fikseerib teda läbinud vee hulga suure mõõteveega.

Nende veapõhjuste lahendustena pakume:

1. **Vaadake üle korterite veearvestite paigaldus** ja nõudke lõppklientidelt HORISONTAALSET paigaldusviisi (tihti piisab arvesti keeramisest 90° ümber oma telje).
2. **Paigaldage maja ametliku üldveearvestiga järjestikku teine, teile (ühistule) kuuluv arvesti.** Puhastage ta sisendsõela igal nädalal (ajakulu 10 minutit). Mõõtetulemuste lahknevuse ilmnemisel maja üldveearvestiga nõudke koheselt üldveearvesti omanikult erakorralist taatlust.
3. **Tellige TEPSO AS käest teenus**, mis seisneb:
 - Paigaldame teie olemasolevale maja üldveearvestile mõõtesüsteemi (laserandur, toiteplokk, impulsslogger). Paigaldus toimub arvesti paigaldusplomme rikkumata. Logger fikseerib teie maja vee täpse tarbimise näiteks iga 1 minuti (või ka vähem või rohkem) möödudes 1 nädala (või ka vähem või rohkem) vältel.
 - TEPSO teostab andmete igakülgse analüüsi ning väljastab kliendile omapoolse arvamuse maja veearvesti õige valiku kohta.
 - Teenuse hind Tallinnas on 320 krooni/ööpäev, 1000 krooni/nädal, 3200 krooni/kuu.